Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» Бендерский политехнический филиал

Кафедра «Транспортно-технологические машины и комплексы»

УТВЕРЖДАЮ И.о. заведующего кафедрой ТТМиК

протокол № 2 от «5» 09 202

Фонд оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

<u>Б1.Б.15 «ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»</u>

Направление подготовки: 2.23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Профиль подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство»,

Квалификация (степень) выпускника: <u>Бакалавр</u>

Год набора 2022

Разработал: ст. преподаватель Т.А. Федорова

Бендеры, 202_3

Тесты для промежуточной аттестации

- 1. Какой вид разрушения характерен для хрупких материалов? а) Пластическая деформация б) Усталостное разрушение в) Хрупкий излом г) Ползучесть 2. Какой параметр характеризует сопротивление материала усталости? а) Предел прочности б) Предел текучести в) Предел выносливости г) Модуль упругости 3. Какой параметр определяет передаточное число зубчатой передачи? а) Число зубьев шестерни и колеса б) Диаметр шкивов в) Шаг цепи г) Угол наклона зубьев 4. Какая передача обеспечивает наибольшее передаточное число? а) Цепная б) Червячная в) Ременная г) Цилиндрическая зубчатая 5. Какой вид ременной передачи применяется при больших межосевых расстояниях? а) Плоскоременная б) Клиноременная в) Зубчатоременная г) Поликлиновая 6. Какой дефект возникает при неправильном монтаже зубчатой передачи? а) Заедание б) Износ в) Шум г) Все перечисленные 7. Какое соединение является разъемным? а) Сварное б) Заклепочное в) Резьбовое г) Паяное 8. Какой параметр определяет прочность резьбового соединения? а) Шаг резьбы б) Диаметр резьбы в) Класс прочности болта
 - 9. Какое соединение передает нагрузку за счет сил трения?
 - а) Шпоночное

г) Все перечисленные

- б) Шлицевое
- в) Фрикционное

- г) Заклепочное

 10. Какой вид шпоночного соединения передает наибольший крутящий момент?

 а) Призматическая шпонка
 б) Сегментная шпонка
 в) Клиновая шпонка
 г) Шлицевое соединение
 - 11. Какой элемент предотвращает самоотвинчивание резьбовых соединений?
 - а) Шайба пружинная
 - б) Контргайка
 - в) Шплинт
 - г) Все перечисленные
 - 12. Какой элемент вала воспринимает радиальные нагрузки?
 - а) Шейка
 - б) Заплечик
 - в) Цапфа
 - г) Все перечисленные
 - 13. Какой тип пружины используется для амортизации ударов?
 - а) Винтовая
 - б) Тарельчатая
 - в) Торсионная
 - г) Плоская
 - 14. Какой материал чаще всего применяется для корпусных деталей?
 - а) Сталь
 - б) Чугун
 - в) Алюминиевые сплавы
 - г) Все перечисленные
 - 15. Какой параметр определяет жесткость вала?
 - а) Диаметр
 - б) Длина
 - в) Материал
 - г) Все перечисленные
 - 16. Какой тип подшипника не требует смазки?
 - а) Шарикоподшипник
 - б) Подшипник скольжения
 - в) Газостатический
 - г) Самосмазывающийся
 - 17. Какая муфта предотвращает перегрузку?
 - а) Кулачковая
 - б) Предохранительная
 - в) Гидравлическая
 - г) Электромагнитная
 - 18. Какой элемент корпуса обеспечивает жесткость?
 - а) Ребра
 - б) Фланцы
 - в) Отверстия

- г) Все перечисленные
- 19. Какой вид разрушения характерен для валов?
 - а) Усталостный излом
 - б) Пластическая деформация
 - в) Износ
 - г) Все перечисленные
- 20. Какой параметр определяет жесткость пружины?
 - а) Диаметр проволоки
 - б) Число витков
 - в) Материал
 - г) Все перечисленные